**Mi lehet az oka?**

A leggyakoribb probléma a patch és lengő kábelek meghibásodásából fakad. Valamint a fali csatlakozók elöregedése és használat során keletkezett sérülések is okozhatják.
Másik gyakori probléma, hogy elfelejtik a felhasználók/rendszergazdák összekapcsolni a switchet a patch panellel, vagy nem megfelelő helyre csatlakoztatják ezt.
Amennyiben tartalmaz optikai patchkábelt is a hálózat, akkor idővel előfordult, hogy eltörik az üvegben levő feszültség miatt a kábel, és megszűnik a jel.
Nem csatlakozik a lengőkábel a számítógéphez megfelelően.

**Megoldás?**

Hálózat analizáló mérőműszer szükséges. Patch és lengőkábel javító szerszámok, fogók, dugók. Az optikai problémákhoz optikai végpont szerelő készlet.

*Mi rendelkezünk ezeknek a problémáknak a megoldásához szükséges összes szerszámmal és tudással! Forduljon hozzánk bizalommal!*

Ha kérdése van, vagy ismeri szolgáltatásunkat és személyes találkozót vagy árajánlatot szeretne kérni...