Mi lehet az oka?

Túl sok gép csatlakozik egyetlen access pointra.A rosszul elhelyezett AP-ket zavarhatják a terep tárgyak hullám visszaverése. Amennyiben nincs megfelelő antennája ezeknek az eszközöknek vagy rosszul van elhelyezve, akkor is ugyan ez a jelenség áll elő. Rossz konfiguráció is okozhatja a lassulást, adatvesztést, vagy leállást (például: az egymás melletti csatornákra konfigurált eszközök áthallást generálhatnak).

Megoldás?

A megfelelő eszközökkel felmért és bemért hálózati topológia segít biztosítani a sebességet. Sok esetben szerencsésebb vegyes hálózat kialakítása, ahol a Wireless technológia mellett a kábeles megoldást is alkalmazzuk, mert ott nem jelentkeznek ezek a problémák.

Mi rendelkezünk ezeknek a problémáknak a megoldásához szükséges összes szerszámmal és tudással! Forduljon hozzánk bizalommal!

Ha kérdése van, vagy ismeri szolgáltatásunkat és személyes találkozót vagy árajánlatot szeretne kérni...