Mi lehet az oka?

Az internet szolgáltatás központi eleme a router, ami ha nem működik, több okra vezethető vissza. Jellemző probléma még a rossz konfigurációs beállítás. Nyári időben előfordulhat, hogy villámcsapás éri a szolgáltató házát, ami az aktív eszközök megrongálódásával jár. Olyan hibák is előfordulhatnak, amik az emberi tényezőből fakadnak. Ezek általában a patchkábelek rossz helyre csatlakoztatását, a kábel kicsúszását, szakadását jelentik.

Megoldás?

Az egyik oka az első hibának a központi internet szolgáltató rendszerében keresendő (rossz a modem, rossz a szolgáltató kábele, áram kimaradás). Ellenőrizni kell, hogy a patchkábelek a megfelelő portba csatlakoznak. Ehhez jelentős segítséget tud nyújtani, egy rajz vagy dokumentáció amit a hálózat első inditásakor készítünk és a változtatásokat vezetjük rajta. Villámcsapás vágy más okból bekövetkezett meghibásodás esetén az eszközt csegélni kell.

Mi rendelkezünk ezeknek a problémáknak a megoldásához szükséges összes szerszámmal és tudással! Forduljon hozzánk bizalommal!

Ha kérdése van, vagy ismeri szolgáltatásunkat és személyes találkozót vagy árajánlatot szeretne kérni...