Mi lehet az oka?

Nem működik az adott NODE-on az egyik számítógép. A rendszeres használat során előfordul, hogy a rossz szögben vagy hibásan csatlakoztatott patch kábel elgörbíti vagy eltöri a routerben található csatlakozó érintkezőit. Mégis, az esetek jelentős részében a hiba elektronikus jellegű.

Megoldás?

Sajnos a csere a leghatékonyabb megoldás. Ritkán igénylik, hogy szétszereljük és kicseréljük az adott aljzatot, de erre is van lehetőség.

Mi rendelkezünk ezeknek a problémáknak a megoldásához szükséges összes szerszámmal és tudással! Forduljon hozzánk bizalommal!

Ha kérdése van, vagy ismeri szolgáltatásunkat és személyes találkozót vagy árajánlatot szeretne kérni...