Mi lehet az oka?

Gyakran előfordul, hogy az aktív eszközökben található mozgó részek meghibásodnak. Ez elsősorban a felhalmozódott por okozza.

Megoldás?

A hibás ventillátorokat cserével lehet helyettesíteni. Egyszerűbb körülmények között megnövelhető az élettartalmuk a sürített levegős tisztítással. Ez nem pótolhatja hosszu távon a karbantartást. Fontos az eszközök szétszerelése és alapos portalanítása.

Mi rendelkezünk ezeknek a problémáknak a megoldásához szükséges összes szerszámmal és tudással! Forduljon hozzánk bizalommal!

Ha kérdése van, vagy ismeri szolgáltatásunkat és személyes találkozót vagy árajánlatot szeretne kérni...