Mi lehet az oka?

Belvíz az épületben, egy törött vízvezeték, egy csarnok ahol nagy a por vagy a nedvesség.

Megoldás?

Olyan IP-vel (*Interior Protection*) rendelkező szervereket kell alkalmazni, amik képesek ellenállni ezeknek a körülményeknek. Egy IP 65 szigeteléssel ellátott eszköz elég jól zárt ahhoz, hogy akár víz alatt is képes legyen működni.

Irodai körülmények között lehet megoldás a por ellen a több ventillátorral kialakított túl nyomás a ház belső terében. Ezzel a por nem hatol be az eszköz zárt működési terébe.

Mi rendelkezünk ezeknek a problémáknak a megoldásához szükséges összes szerszámmal és tudással! Forduljon hozzánk bizalommal!

Ha kérdése van, vagy ismeri szolgáltatásunkat és személyes találkozót vagy árajánlatot szeretne kérni...

{chronocontact}kapcsolat{/chronocontact}