

Mi lehet az oka?

A legtöbb esetben a média konverterek elektronikus hibái okozzák a hálózat kiesést. Lehetnek kábel hibák, optikai csatlakozó hibák, rosszul megválasztott hőmérsékleti körülmények. Meghibásodik az UTP port a média konverteren. Elszakadnak a patch kábelek.

Megoldás?

A hőmérsékleti körülményekre tekintettel, olyan elektronikus eszközöket kell alkalmazni, melyek képesek az adott körülmények között biztonságosan működni. A meghibásodott UTP portos konvertereket cserélni kell. A patch kábelek esetében is a megfelelő eljárás a csere. Természetesen mindkét esetben méréssel lehet meggyőződni a probléma okáról.

Mi rendelkezünk ezeknek a problémáknak a megoldásához szükséges összes szerszámmal és tudással! Forduljon hozzánk bizalommal!

Optikai média konverteren nincs optikai kapcsolat!

Írta: Admin

Ha kérdése van, vagy ismeri szolgáltatásunkat és személyes találkozót vagy árajánlatot szeretne kérni...