

Mi lehet az oka?

Két média konverter helytelen összekapcsolása. Koszos optikai felület média konverteren és patch kábelben egyaránt. Szakadt optikai gerinc. Rossz csatlakozó (eltört benne az optikai kábel).

Megoldás?

Két média konverter helytelen összekapcsolása adódhat, hogy az adó meg a vevő oldalak nem az elvárt sorrendben vannak össze illesztve (adó-vevővel vevő-adóval). Installálás előtt optikai mikroszkóppal meg kell vizsgálni az optikai kábelek felületét, és arra alkalmas tisztító kendővel a szennyeződésektől meg kell tisztítani és úgy illeszteni az eszközbe. Ha az optikai csatlakozás ebben az esetben sem jön létre, akkor műszeres vizsgálattal el kell dönteni, hogy az optikai hálózat működik-e. Amennyiben szakadás tapasztalható, szálheggesztéssel a hiba elhárítható, és ujboli vizsgálattal eldönthető, hogy a probléma elhárult-e.

Mi rendelkezünk ezeknek a problémáknak a megoldásához szükséges összes szerszámmal és tudással! Forduljon hozzánk bizalommal!

Az optikai kapcsolat nem jön létre.

Írta: Admin

Ha kérdése van, vagy ismeri szolgáltatásunkat és személyes találkozót vagy árajánlatot szeretne kérni...